

平成25年度 空港土木工事共通仕様書 正誤表

頁	誤	正	摘要				
2 - 59	<p>第2章 基本施設舗装</p> <p>7. 表層及び基層</p> <p>表2-27 ポリマー改質アスファルトの標準的性状</p> <table border="1" data-bbox="322 600 1043 655"> <tr> <td>薄膜加熱後の針入度残留率 %</td> <td>65以下</td> </tr> </table>	薄膜加熱後の針入度残留率 %	65以下	<p>第2章 基本施設舗装</p> <p>7. 表層及び基層</p> <p>表2-27 ポリマー改質アスファルトの標準的性状</p> <table border="1" data-bbox="1167 600 1888 655"> <tr> <td>薄膜加熱後の針入度残留率 %</td> <td>65以上</td> </tr> </table>	薄膜加熱後の針入度残留率 %	65以上	
薄膜加熱後の針入度残留率 %	65以下						
薄膜加熱後の針入度残留率 %	65以上						