

# 汚濁防止膜の経過月数による強度劣化 に関する実海域実験

平成25年 6月28日

(一財)港湾空港総合技術センター 島田 伊浩

### 本日の構成




- 1.実験目的
- 2.実験の背景
- 3.実験内容
- 4.実験結果
- 5.まとめ


















汚濁防止膜のカーテン部に使用されているポリエステル織布の品質については、使用期間と劣化の関係について明確なデータが存在しない状況にある.

そこで,同一現場における経年劣化の実態を把握するため,実海域に汚濁防止膜を設置し,定期的に供試体を採取し物理的特性の関係を研究した.

## 2-1.カーテンに作用する張力




波 力 
$$W_1' = \frac{1}{2} \cdot \rho_w \cdot C_D \cdot U^2$$


流圧力 
$$W_2' = \frac{1}{2} \cdot \rho_w \cdot C_D \cdot \left\{ \frac{\pi H_{1/3}}{T} \cdot \frac{1}{\sinh\left(\frac{2\pi h}{L}\right)} \right\}^2 \cdot \frac{L}{8\pi} \cdot \left[ \sinh\left(\frac{4\pi h}{L}\right) - \sinh\left\{\frac{4\pi(h-1)}{L}\right\} + \frac{4\pi}{L} \right]$$

$$W_C = W_1' + W_2'$$

$$T_C = \frac{W_C \cdot a}{2\delta_{max}} \cdot \sqrt{a^2 + 4\delta_{max}^2}$$



T<sub>c</sub>: カーテンの上部1mの範囲に作用する設置延長方向の張力





$$T_3 \ge T_C \cdot \gamma_C \cdot \frac{3}{100} \qquad \gamma_C = k_1 k_2 k_3$$

k<sub>1</sub>:経時劣化による影響を表す係数


k2: 不確定要因によるばらつきを表す係数

k<sub>3</sub>:製品縫合による影響を表す係数である

予定設置期間	6ヶ月まで	6~12ヶ月	12~24ヶ月
<b>k</b> <sub>1</sub>	1.67	2.50	4.00
$k_2$	3.00	3.00	3.00
<i>k</i> <sub>3</sub>	1.67	1.67	1.67
Υ <sub>C</sub>	8.00	12.00	20.00



#### 2-3.経時劣化データと設計における設定の関係




# 3-1.実験位置



















#### 4-1.規格強度別の初期値からの強度低下率









## 4-2.伸び率と残留強度の関係







#### 4-3.伸び率と前月からの強度低下率の関係
















### 5.まとめ



試験の結果,汚濁防止膜は,流圧力や波力等の外力が少ない環境に設置しても,カーテンの強度が経年劣化により,初期強度に関係なく1年間で約60%低下することが確認できた.



### ご清聴ありがとうございました。